

## REQUERIMENTO

Considerando que este Edil foi procurado por moradores da Rua Armando Sales de Oliveira, os quais relataram que na altura do numeral 866 existia um bueiro, e o mesmo foi fechado recentemente, e quando chove muito o local acaba inundando.

Considerando que há a necessidade de melhorias no sistema de escoamento de águas pluviais no local;

Requeiro à Mesa, na forma regimental e consultado o Plenário, oficie-se ao Exmo. Prefeito, para que através do setor competente da Municipalidade informe a possibilidade e o que deve ser feito para realizar melhorias no sistema de escoamento de águas pluviais da Rua Armando Sales de Oliveira, altura do numeral 866.

Sala das Sessões, 10 de maio de 2021

ADHEMAR KEMP MARCONDES DE MOURA FILHO VEREADOR-MDB