

REQUERIMENTO

Assunto: *Solicitando ao Prefeito informar a possibilidade de realizar uma revisão técnica na altura e nas dimensões do redutor de velocidade localizado no bairro Paineiras, nas proximidades do monumento do Cristo Redentor.*

Considerando que a instalação de redutores de velocidade deve seguir as normas técnicas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), visando a segurança viária sem causar danos aos veículos ou riscos aos condutores;

Considerando que chegaram a este Vereador diversas reclamações de que o redutor de velocidade localizado no bairro Paineiras, nas proximidades do monumento do Cristo Redentor apresenta dimensões excessivas, funcionando como uma espécie de rampa para alguns motoristas que trafegam pelo local, o que pode ocasionar a perda de controle da direção e graves acidentes;

Requeiro à Mesa, na forma regimental e consultado o Plenário, oficie-se ao Sr. Prefeito para que, por meio do setor de trânsito e engenharia da Municipalidade, informe se há previsão para uma vistoria técnica no redutor localizado nas proximidades do monumento do Cristo Redentor, a fim de adequar sua altura e extensão aos padrões legais vigentes.

Justifico esta propositura visando corrigir uma irregularidade estrutural que, ao invés de apenas moderar a velocidade, está criando uma situação de perigo iminente para os usuários da via, além de causar possíveis avarias mecânicas nos veículos que ali circulam.

Sala das Sessões, assinado e datado eletronicamente.

VERINHA VENDA SECA

Vereador – DC