

REQUERIMENTO

Assunto: Solicitando à empresa Bracell, para que informe quais providências serão tomadas pela empresa para recuperação da malha asfáltica do bairro Itiratupã.

Considerando que há muitos buracos e irregularidades na pavimentação asfáltica no bairro Itiratupã;

Considerando que moradores no bairro informaram que foram causadas depois que a empresa Bracell começou a trafegar pelo local com seus caminhões pesados;

Considerando que os buracos e irregularidades podem ocasionar algum acidente;

Considerando que moradores procuraram a prefeitura para sanar esse problema e lhes foi informado que a responsabilidade de arrumar seria da empresa Bracell;

Requeiro à Mesa, na forma regimental e consultado o Plenário, oficie-se à empresa Bracell, para que informe quais providências serão tomadas pela empresa para recuperação da malha asfáltica do bairro Itiratupã.

Sala das Sessões, assinado e datado eletronicamente.

PEDRO SANTOS

Vereador – PSDB



Documento assinado eletronicamente pelo(s) autor(es), nos termos da Medida Provisória nº 2.200-1, de 27 de julho de 2001, em conformidade com as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

